

ふるい/ボーマ度 【ASTMによるふるい】

呼び寸法	ふるい目の開き
325	0.045
270	0.053
230	0.063
200	0.075
170	0.090
140	0.106
120	0.125
100	0.150
80	0.180
70	0.212
60	0.250
50	0.300
45	0.355
40	0.425
35	0.500

呼び寸法	ふるい目の開き
30	0.600
25	0.710
20	0.850
18	1.00
16	1.18
14	1.40
12	1.70
10	2.00
8	2.36
7	2.80
6	3.35
5	4.00
4	4.75
32/1	5.60